



Une demande croissante de géosynthétiques

TERRAIN DE GOLF

Le propriétaire de ce terrain de golf privé après avoir dépensé beaucoup de temps et d'argent à essayer de rajeunir la surface de ce vert est venu à la conclusion que les racines des arbres situés à proximité étaient fautifs. Les racines poussaient juste en dessous du vert et absorbaient en même temps les nutriments désignés au vert.

La solution fut Biobarrier.

- Une tranchée fut creusée à une profondeur de 24".
- Biobarrier fut mis en place à l'intérieur de la tranchée.
- Des attaches de plastique fournies avec chaque rouleau de Biobarrier ont été utilisées pour sécuriser la membrane en place.
- La terre fut remise en place dans la tranchée.



Biobarrier est garanti pour une période de 15 ans par le manufacturier, mais attendez-vous à ce que cette performance atteigne 25 et même 30 ans!