



Une demande croissante de géosynthétiques

INVASION DE RACINES d'ARBRES DANS UN AIRE DE JEUX

Cette surface était recouverte de tapis de caoutchouc et quelques-uns d'entre eux étaient repoussés par des racines d'arbres situés à l'extérieur de la propriété.



Afin de contrôler ce problème, une tranchée un mètre de profondeur fut creusée le long de la clôture et BioBarrier fut mis en place en s'assurant d'excéder à la surface du sol.



Une fois le remblai complété, les tapis de caoutchouc furent replacés sur la surface du sol.



Biobarrier est garanti pour une période de 15 ans par le fabricant, mais attendez-vous à ce que cette performance atteigne 25 et même 30 ans!