



Une demande croissante de géosynthétiques

RACINES D'ARBRES

PROJET : Parc Soucy, Delson, QC

PROBLÈME: Peupliers de 8" de diamètre. Le système racinaire envahit les propriétés privées avoisinantes.

SOLUTION : Biobarrier a été placé dans un tranché de 30" de profondeur parallèle à la clôture délimitant le parc. Remblaiement de la tranchée et projet terminé.



Biobarrier est garanti pour une période de **15 ans** par le manufacturier, mais attendez-vous à ce que cette performance atteigne **25** et même **30 ans**!