

Une demande croissante de géosynthétiques

PISCINE

Chaque année, beaucoup d'arbres sont coupés parceque leurs racines endommagent les fondations de maisons, les pistes cyclables, les trottoirs, et les piscines. Les réparations peuvent être très coûteuses donc la solution de choix est de couper l'arbre fautif!

Avec Biobarrier vous avez maintenant la solution.......... Sauvez les arbres et votre investissement!

La cour arrière de cette propriété est entourée d'arbres matures de type saule pleureur et érable argenté.

Afin de protéger l'installation de la nouvelle piscine, Biobarrier a été le choix inconditionnel pour contrôler la pousse des racines d'arbres.

Ces deux photographies délimitent l'endroit de la piscine.







Vous voyez maintenant le site qui a été creusé, et les panneaux structuraux de métal ont été mis en place. Biobarrier recouvre la surface du sol et a été remonté sur la partie extérieur des panneaux de métal jusqu'à la surface du sol.





Biobarrier est garanti pour une période de 15 ans par le manufacturier, mais attendez-vous à ce que cette performance atteigne 25 et même 30 ans!

