



Une demande croissante de géosynthétiques

PISCINES ET RACINES DE VINAIGRIER

Les racines de vinaigrier, ennui majeur pour les piscines !

La municipalité de Delson au Québec avait reçue plusieurs plaintes de citoyens en référence au système racinaire de Vinaigriers qui s'introduisait sur leur terrain pour aller percer la toile de leur piscine.

La majorité de ces arbres étant situés sur la place public donc, la municipalité de Delson a dû trouver une solution qui serait à long terme.

Après une recherche, ils ont opté pour BIOBARRIER.

Qu'est-ce qu'un vinaigrier?


L'arbre vinaigrier (*Rhus typhina*) est originaire d'Amérique du Nord. Les feuilles sont d'un vert foncé brillant au printemps et en été et deviennent rouge brillant à l'automne. Il est connu pour être tolérant à la sécheresse et peut être vu dans des endroits comme la Californie.

Bien que le vinaigrier a un beau feuillage, il a un système racinaire vigoureux et envahissant et ne doit pas être mis en terre près de tuyaux, de fondations, de surface de pavé uni et de piscine.



Voici le processus d'installation :


Le long des propriétés, un tranché de 24" de profondeur a été creusé.



BIOBARRIER a été mis en place avec les attaches de plastique fournies avec chaque rouleaux.



La terre de remblai et compactage



Biobarrier est garanti pour une période de 15 ans par le fabricant, mais attendez-vous à ce que cette performance atteigne 25 et même 30 ans!