



Une demande croissante de géosynthétiques

RACINES D'ARBRES ET ALLÉE

Un propriétaire de maison avait des problèmes avec l'invasion de racines d'arbres matures sur sa propriété. Le trottoir et l'allée démontraient des fissures causées par les racines d'arbres.

La solution fut Biobarrier.

- *Vue d'ensemble de la propriété et les grands arbres.*
- *Une tranchée fut creusée à une profondeur de 36".*
- *Biobarrier fut mis en place à l'intérieur de la tranchée.*
- *Des attaches de plastique fournies avec chaque rouleau de Biobarrier ont été utilisées pour sécuriser la membrane en place le plus près possible du niveau du sol.*
- *La terre fut remise en place dans la tranchée.*



Biobarrier est garanti pour une période de 15 ans par le fabricant, mais attendez-vous à ce que cette performance atteigne 25 et même 30 ans!