TYPAR

Une demande croissante de géosynthétiques

CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES

LE GAZON NE POUSSE PAS DANS LES ENDROITS OMBRAGÉS MAIS LES HERBAGES, OUI!

Ce projet résidentiel a été complété à Pincourt au Québec. Entre la maison et la clôture se trouvait un endroit ombragé où les herbages poussaient à profusion.

La solution à long terme, BIOBARRIER!

Biobarrier fut mis en place.
Les attaches de plastique fournis avec le Biobarrier ont été mises en place pour sécuriser la membrane.
Biobarrier a aussi été placé à la base d'un arbre et arbuste afin de recréer un secteur pour les fleurs.

514-772-5382
www.dbbinc.ca

DBB Inc.

Une épaisseur de 2’’ à 3’’ de paillis fut utilisé pour recouvrir le Biobarrier.



Fleurs et pierres ont été placées.

Biobarrier est garanti pour une période de 15 ans par le manufacturier, mais attendez-vous à ce que cette performance atteigne 25 et même 30 ans!